

Presto DL400SE

Oplossen van storing: “druppelende douchekop”**Ga als volgt te werk****Stap 1: Reinig het binnenwerk van de drukknop 90550.****Stap 2: Indien hiermee de storing niet wordt opgelost, dient het binnenwerk 90550 vervangen te worden.****Stap 3: Indien hiermee de storing niet wordt opgelost, slangen en verbindingen controleren op dichtheid.****Stap 4: Indien hiermee de storing niet wordt opgelost, binnenwerk douchekop 90181 vervangen.**