



Produkthandbuch





Rada Tec 600 BLE Duschthermostat

1. Technische Spezifikationen













- 2 - Var 1/2025


2. Allgemeine Informationen zur Armatur in der App




- 3 - Var 1/2025


Stromversorgungen & Verteiler:














Weitere Informationen zur Verdrahtung finden Sie im PDF-Dokument: "Elektrisches Installationsschema Tec BLE Armaturen 12-24VDC.pdf"


- 4 - Var 1/2025

3. Funktionsbeschreibung












- 5 - Var 1/2025



Automatische verbesserte Hygienespülung

Mit Hilfe der einstellbaren Parameter für die Hygienespülung - Spülzyklus, Spüldauer und Stagnationszeit - kann die Hygienespülfunktion so eingestellt, dass selbst die strengsten Anforderungen für eine Hygienespülung erfüllt werden.

Der verbesserte Hygienespülalgorithmus zählt **jeden** Wasserfluss als Hygienespülung oder als Teil einer Hygienespülung, sofern die eingestellten Parameter erfüllt werden.

Das bedeutet, wenn während einer normalen Benutzung das Wasser ununterbrochen für 30 Sekunden fließt und die Hygienespülzeit auf 30 Sekunden eingestellt ist, wird die nächste automatische Hygienespülung um den eingestellten Zyklus verschoben, ab Werk ist diese Einstellung 72 Stunden.


Wenn während einer normalen Benutzung das Wasser für eine kürzere ununterbrochene Dauer als die eingestellte Hygienespüldauer (ab Werk 30 Sekunden) fließt, aber die Zeitdauer der Unterbrechnungen kürzer ist als die eingestellte Stagnationszeit (ab Werk 10 Minuten) ist, werden die Wasserfließzeiten als eine Laufzeit zusammengefasst (t1 + t2 + t3...tn) und als eine durchgehende Laufzeit gewertet.


Wenn die Summe der einzelnen Laufzeiten größer oder gleich dem Wert der eingestellten Hygienespüldauer (ab Werk 30 Sekunden) ist, werden diese Wasserfließzeiten als korrekte Hygienespülung betrachtet und die nächste Hygienespülung wird um den eingestellten Zyklus (ab Werk 72 Stunden) verschoben.

Wenn die Pausen zwischen einzelnen Wasserfließzeiten länger (ts1...tsn ≤ ts trifft nicht zu!) als der eingestellte Wert für die Stagnationszeit (ab Werk 10 Minuten) ist, werden die Wasserfließzeiten nicht als Hygienespülungen betrachtet. Dies gilt ebenfalls, wenn alle anderen eingestellten Vorgaben für die Stagnationszeit und die Hygienespüldauer während der normalen Benutzung nicht erreicht werden. In diesem Fall wird gemäß den Einstellungen für den Zyklus (ab Werk 72 Stunden) und die Dauer eine Hygienespülung (ab Werk 30 Sekunden) ausgelöst.


Hinweis: Stagnierendes Wasser in Leitungen erwärmt sich und dessen Qualität verschlechtert sich.


- 6 - Var 1/2025















- 8 - Var 1/2025






- 9 - Var 1/2025







- 10 - Var 1/2025



Zurücksetzen der Nutzerzahlen


(Funktion zum Zurücksetzen der erfassten Nutzungszahlen)



Werkseinstellungen wiederherstellen


(Zurücksetzen aller Einstellungen auf die Werkseinstellungen)


4. Abmessungen





- 11 - Var 1/2025

5. Vorbereitungen für die Installation













- 12 - Var 1/2025




6. Installation














- 14 - Var 1/2025


























- 16 - Var 1/2025


7. Thermische Desinfektion der Heißwasserseite















- 17 - Var 1/2025

	6	
Empfohlene Desinfektionszeit		
Temperatur T (C°)	Dauer t (min)	
70	5	
69	5,6	
68	6,4	
67	7,4	
66	8,6	
65	10	












8. Filtereinsätze reinigen








- 18 - Var 1/2025

10. Zurücksetzen des PIN-Codes







- 20 - Var 1/2025


11. Fehlersuche & Problemlösung

Problem	Ursache	Lösung
Es fließt kein Wasser	Eckventile geschlossen	Eckventile öffnen
	Fehlerhafter IR-Sensor	Kundendienst kontaktieren
LED leuchtet	Niedrige Spannung	Kabel prüfen
Reduzierter Wasserfluss	Verstopfter PerlatorVerstopfte Filtereinsätze	Perlator reinigen Filtereinsätze reinigen
Wasser fließt fortlaufend	Defektes Magnetventil	Eckventile schließen und den Kundendienst kontaktieren

12. Wichtiger Hinweis!


Die Stromversorgung ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs der Armatur!

Verwenden Sie für die Reinigung der Oberflächen keine scheuernden Reinigungsmittel (z.B. Topfschwamm) sowie Reinigungsmittel die Ammoniak, Salzsäure, Phosphorsäure, Essigsäure, Chlor oder Alkohol enthalten.



- 21 - Var 1/2025

13. Ersatzteile



02.55.02.000 Elektronikmodul
 1336903 Thermostatkartusche
 1336912 Anschlagring

4. 1336911 Temperaturgriff (ZMGO-6)

5. PLU sk24/21052 Abdeckung

6. 2.1931.343 Kartuschenmagnetventil
7. PLU sk24/4914 Rückschlagventileinsatz 2x

8. 1628058 Filtersieb 3/4" 2x

9. 02.53.54.000 Dichtmanschetten mit Kabel - nicht Teil des Lieferumfangs der Armatur

10. 3057516 Magnetschlüssel

- 22 - Var 1/2025